Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Kvanløse Vandværk
Ringstedvej 229
4300 Holbæk
Att.: David Vemborg

Rapportnr.:	AR-26-CG-26018748-01
Batchnr.:	EUDKVE-26018748
Kundenr.:	CA0004428
Modt. dato:	04.03.2026
Valideringskode:	9FB7F35D04

Analyserapport

Prøvested:	Kvanløse Vandværk - Vandværket - 103517 - V20000900 / 4321000900
Udtagningsadresse:	Ringstedvej 229, 4300 Holbæk
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning:	04.03.2026 kl. 11:55
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode:	04.03.2026 - 12.03.2026

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2025-81596242		Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Iltindhold	5.9		mg/l			0.1	DS/EN ISO 5814:2012	A	15
Mikrobiologi									
Coliforme bakterier 37°C	< 1		MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25[σ)]
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25[σ)]
Intestinale Enterokokker	< 1		CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B	0.11[σ)]
Kimtal ved 22°C	3		CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B	0.15[σ)]
Uorganiske forbindelser									
Ammonium (NH4)	< 0.005		mg/l		0.05	0.005	Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G	A	15
Nitrat	3.3		mg/l		50	0.3	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A	15
Nitrit	0.012	!	mg/l		0.01	0.001	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A	15
Hårdhed, total	17		°dH			0.1	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Calcium (Ca)	95		mg/l			0.5	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Magnesium (Mg)	16		mg/l		50	0.1	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Organiske samleparametre									
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof	1.7		mg/l		4	0.1	DS/EN 1484:1997	A	15
Metaller									
Arsen (As)	0.48		µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Jern (Fe)	0.083		mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Mangan (Mn)	0.005		mg/l		0.05	0.002	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Nikkel (Ni)	0.24		µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Oplysninger fra prøvetager									
Akkrediteret prøvetagning	Ja						DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
pH	7.7		pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012		

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

Kvanløse Vandværk
Ringstedvej 229
4300 Holbæk
Att.: David Vemborg

Rapportnr.:	AR-26-CG-26018748-01
Batchnr.:	EUDKVE-26018748
Kundenr.:	CA0004428
Modt. dato:	04.03.2026
Valideringskode:	9FB7F35D04

Analyserapport

Prøvested:	Kvanløse Vandværk - Vandværket - 103517 - V20000900 / 4321000900
Udtagningsadresse:	Ringstedvej 229, 4300 Holbæk
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning:	04.03.2026 kl. 11:55
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode:	04.03.2026 - 12.03.2026

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2025-81596242	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤) Urel (%)
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
Vandtemperatur	8.5	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	570	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	15

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Nitritindholdet må ikke overskride 0,01 mg/l ved afgang fra vandindvindingsanlæg. Resultater op til 0,10 mg/l kan dog accepteres, hvis det kan dokumenteres, at kvalitetskravet for nitrit ved forbrugers taphane er overholdt (0,10 mg/l).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Kopi til:
Holbæk Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk
Kvanløse Vandværk, Bianca Terhaar, Ringstedvej 229, 4300 Holbæk

12.03.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.